

福島第一・第二原発現地視察

— 写真H23.6.17 —

No-1/2



福島第二原発の概要を説明する増田尚宏所長



福島第二原発で津波による海水が流入した
ディーゼル発電機の空気取入口



福島第一原発の概要を説明する吉田昌郎
所長



福島第一原発3号機の被害状況を確認する
事故調査・検証委員会



損傷した福島第一原発4号機原子炉建屋

福島第一・第二原発現地視察

— 写真H23.6.17 —

No—2/2



福島福島第一原発3号機排気筒
(使用済燃料共用プール付近後ろに見えるのは3号機)



福島第一原発6号機取水口付近の防潮堤残骸
(津波で高さ10mの防潮堤が倒壊し、テトラポットのみが残されている)



福島第一原発5、6号機に電力を供給する
「夜の森線」で地震により倒壊した鉄塔



福島第一原発で被災後の対応を指揮・管理
している免震重要棟の内部