誌 102 本州北西岸水路誌一時関係告示

(昭和24年航路告示第16号まで集録)

提在印第一百分

● 21年55項 (一時関係)

內海——下関海峽西口附近 沈船存在

記事 汽船大黑丸 (2,220 t) は昭和21年3月1日1440第1掃海水道外、下記 位置において浮流機雷に触れ沈浚した。

位置 蓋井島の北方約5 M 34°17.7′N., 130°46.0′E.

海図 201-179-196

誌類 誌 102. 19ページ

出所 下関掃海支部

● 22 年 342 項 (一時関係)

本州北西岸― 境港 水深減少について

記事 境港防波堤燈台の東方約500m附近から引地鼻南方附近に至る水路は図 載の水深より2-3m減少し、最近の出入港船舶が下記位置において底 触したとの報告に接したから出入港船舶は注意せられたい。

位置 境港防波堤燈台(35°33.0′N., 133°16.5′E. 概位)

からの	方位(°)	距離 (m)	底触船舶の喫水 (m)
(1)	81	500	3.75
(=)	64	260	3.23
(1)	45	260	5.10
(=)	325	280	5.00
(本)	269	1,330	4.50

海図 116 (分図共)

誌類 誌 102. 59 ページ

出所 船舶運営会境港駐在員事務所

(635177)

(4)

● 23 年 312 項 (一時関係)

本州北西岸——蓋井島北北東方 燈浮標消燈

記事 下関掃海水路第3水道第1号燈浮標は昭和23年4月14日消燈した。

位置 蓋井島の北北東方 約5 M 34°11.0′ N., 130°49.8′ E. (概位)

略記 Fl. ev. 4 sec. 7 M.

海図 201—179—196

誌類 誌 102. 19 ページー誌 411. 718 番

出所 九州海運局掃海部

(691378)

● 23 年 358 項 (一時関係)

本州北西岸——浜田港 燈台消燈

記事 馬島燈台は昭和23年4月26日消燈していた。

位置 馬島西端

34° 54.0′ N., 132° 02.9′ E. (概位)

略記 Gp. Fl. (2) W. R. ev. 15 sec. 33 m. 16 M.

海図 1175 (浜田港)—149

誌類 誌 102. 40 ページー誌 411. 818 番

出所 角島無線報

(691388)

● 23 年 555 項 (一時関係)

本州北西岸——船川港 暗岩存在

記事 船川港下記3位置に水深各5mの暗岩が存在する。

位置 ふとう南東端 (39° 52.3′ N., 139° 51.4′ E. 概位) から

(1) 104° 137 m

(p) 85° 372 m

(A) 84° 400 m

備考 ふとうに至る水路は2燈 (未点燈)一線上を航行すれば安全である。

海図 148 (船川港)

誌類 誌 102. 184 ページ

出所 船舶運営会船川出張所

(438036)

● 23 年 616 項 (一時関係)

本州北西岸——竹島 空中射擊訓練区域設定

記事 連合軍では竹島西方附近下記区域を空中射撃訓練区域に指定した。附近 航行船舶は注意を要する。

区域 37° 15′ 00″ N、 131° 37′ 00″ E. の地点を中心とし半径5 M の圏内 海面。

海図 162

誌類 誌102.58ページ

出所 米國海軍

(780240(8))