
下水道

## 下水道管路の老朽化対策により、 道路陥没事故等を未然に防止す (岐阜県多治見市

市役所 事業箇所 駅北庁舎 駅前ロータリー S=1:5.000 JR多治見駅 《ス発着場 駅前ロータリ (主)多治見停車場線 多治見駅南市街 地再開発事業 位置図

事業者:岐阜県 多治見市





対策名:83 下水道施設の老朽化対策

主たる施策グループ: 5-4) 上下水道施設の長期間にわたる機能停止

光覚市における下水道管路の老朽化対策

ポイント ● 老朽化した下水道管路について、管更生による老朽化対策を実施

災害時における管路破損等による道路陥没や汚水の流下機能停止 等を未然に防止

## 地域の概要・課題

JR多治見駅付近は、通勤・通学者や駅利用による路 線バス・タクシーが多く通過する交通量の多い中心市街

周辺の下水道施設は、老朽化が著しく進行し、下水道 に起因した道路陥没事故等のリスクがあるため、早期の 対策が必要となっていました。

## 見込まれる効果

地震や大雨等の災害により、老朽化した下水道管 路の破損等が生じ道路陥没事故が発生することを 防止し、汚水の流下機能の停止を防ぎ、公衆衛生 を保全するとともに、道路利用者の安全を確保し、 交通機能を維持します。

## 事業の概要

老朽化した下水道管路について、管更生工事※ (L= 0.3km) を実施し、老朽化対策を施しました。

※管更生:破損や腐食した既設の管渠の内面を更生 する工法

下水道に起因した 道路陥没





