


概要： 災害応急対策活動への支障解消を目的として、エントランスホールの特定天井改修を実施した。
名取市では震度6弱を観測したが、耐震対策を行った天井に被害は生じなかった。

対策名： 官庁施設の天井耐震対策

府省庁名： 国土交通省

- 実施主体：国土交通省東北地方整備局営繕部
- 実施場所：宮城県名取市
- 事業概要：災害応急対策活動への支障解消を
目的として、エントランスホールの
特定天井改修を実施した。
- 事業費： 約1500万円
- 効果：名取市では震度6弱を観測したが、
耐震対策を行ったエントランスホールの
天井に被害は生じなかった。



発災後の
エントランスホール
(令和4年4月時点)



発災後の
エントランスホール天井
(令和4年4月時点)