

概要:・公立小学校の体育館における非構造部材の耐震対策を実施した。  
・令和4年福島県沖を震源とする地震による当該施設への被害を生じなかった。

対策名:21学校施設等の耐震性及び劣化状況に関する緊急対策


府省庁名:文部科学省

対策前



- 実施主体:宮城県大和町
- 実施場所:宮城県大和町立吉田小学校
- 事業概要:吉田小学校の体育館の天井、バスケットゴールの耐震対策を実施した。  
(事業の具体的な内容)
  - ・天井:吊り天井を撤去し、あらわし天井に改裝
  - ・バスケットゴール:耐震化ユニット、急速降下緩衝装置の設置

対策後



- 事業費:約3600万円  
(うち3か年緊急対策による事業費約1300万円)
- 効果:令和4年福島県沖を震源とする地震により、大和町では震度5強を観測したが、吉田小学校の体育館においては被害を生じなかった。