



2015年3月 バヌアツ共和国 サイクロン被災状況推定地図 アナトム島
 Damage Assessment Map (Aneityum Is. of the Republic of Vanuatu)

内閣官房内閣情報調査室



凡例	
	建物の損壊が確認できる箇所 (Place(s) where damaged building(s) can be observed)

注)ここに記載したものは判明分のみであり、全てを網羅したものではない。
 問い合わせ先：総務部
 (代表)03-5253-2111 (内線 83363、83379)

使用地図：OpenStreetMap