

東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会 施設視察(東海第二原発)について

東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会の委員による施設視察が次の通り行われました。

1. 日付: 平成23年7月15日(金)

2. 視察者

○委員: 畑村委員長、柿沼委員、高須委員、柳田委員、吉岡委員

※事務局: 事務局長 以下(専門家含む)

3. 行程

◇ 東海第二原発の概要説明

◇ 発電所視察

- ・ 電源車
- ・ 中央制御室
- ・ 電気室、非常用ディーゼル発電機室
- ・ 原子炉建屋6階(使用済燃料プール)
- ・ 非常用ディーゼル発電機外気取入ルーバー対策状況
- ・ 電気室、非常用ディーゼル発電機室
- ・ 取水口海水ポンプエリア
- ・ 使用済燃料乾式貯蔵建屋

◇ 津波対策の経緯等説明