

東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会 施設視察(浜岡原子力発電所)について

東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会の委員による施設視察が次の通り行われました。

1. 日付: 平成23年9月9日(金)

2. 視察者

○委員: 畑村委員長、柿沼委員、高野委員、田中委員、古川委員、柳田委員、
吉岡委員

○技術顧問: 安部技術顧問、淵上技術顧問

※事務局: 専門家含む複数名

3. 行程

◇ 浜岡原発の概要説明<原子力館>

◇ 発電所視察

- ・ 原子力館(BWR 実物大模型 等)
- ・ 3号機(バッテリー室、非常用電源盤、燃料タンク室、災害対策用発電機、非常用ディーゼル発電機、防水構造扉、海水系ポンプエリア、給排気口からの浸水防止対策、排気塔)
- ・ 発電所前面砂丘堤防
- ・ 高台(重機、可搬式動力ポンプ)
- ・ 緊急時対策所
- ・ 研修センター(「失敗に学ぶ回廊」)

◇ 質疑応答<原子力館>